



**Wer sollte den Service Patch 3 anwenden:**

1. Anwender, welche von folgenden Anpassungen profitieren möchten.

**Anpassungen für BricsCAD und AutoCAD**

- Anpassungen an diversen Bibliotheken-Blöcken.
- Heizverteiler Bibliothek wurde nicht angezeigt.
- HLK\_TXT HLK-Text-Funktion hat teilweise den ORTHOMODUS aktiviert.

**Anpassungen für BricsCAD V17 und V18**

Volle Unterstützung von BricsCAD V17 **ab Rel. 17.1.19-1**

Volle Unterstützung von BricsCAD V18

BricsCAD V17 stürzte teilweise beim verwenden des Layer- oder Xref-Mangers infolge GDI Speicherüberlastung ab.

Ab BricsCAD V17 **Rel. 17.1.19-1** ist dieses Problem behoben.

Laden Sie diesen SP2 damit der volle Funktionsumfang der original BricsCAD Ribbons wieder aktiviert wird.

**SP2a:** Die ACADO Ribbons sind schmaler, damit diese auch bei einer Auflösung von 1920 Breite vollständig angezeigt werden.

**Anpassungen für BricsCAD V16**

BricsCAD V16 stürzt teilweise beim verwenden des Layer- oder Xref-Mangers ab. (Eine kleinere Menüdatei für BricsCAD Befehle wird beim Start geladen, womit dieses Problem in V16 behoben wird).

**Anpassungen für AutoCAD 2016, 2017 und 2018**

Volle Unterstützung von AutoCAD 2016, 2017 und 2018

**SP2a:** Das Layerkonvertierungsprogramm kann nun gestartet werden.

**In SP3 ist das SP1 und SP2a enthalten.**